

AVTOSERVIS FRANC MAKOTER S.P.

ANTE TRSTENJAKA 17

9240 LJUTOMER

Ljutomer, 28.1.2016

## IZJAVA

Dne 8.1.2016 je bilo na naš servis sprejeto vozilo Ford Galaxy, reg. št: MS RD-008, na željo stranke ZD Ljutomer, zaradi ugotovitve napake, na vozilu je zmanjkovala hladilna tekočina. Zaradi postavitev diagnoze, je bilo potrebno demontirati glavo motorja. Po strokovni pregledu je bilo ugotovljeno, da je glava porozna in je potrebna zamenjava. Rezervni deli še niso bili naročeni in še niso.

S spoštovanjem

Franc Makoter

  
AVTOSERVIS  
Franc Makoter s.p.  
Ulica Ante Trstenjaka 17  
9240 Ljutomer  
tel.: 02 50 11 987